



# Bericht für den Gast



crucenia thermen im Kurviertel Bad Kreuznach

## Name des Betriebes

Anschrift

crucenia thermen  
Kurhausstraße 22–24  
55543 Bad Kreuznach

Kontaktdaten

Tel.: 0671 / 991413  
E-Mail: [info@crucenia-thermen.de](mailto:info@crucenia-thermen.de)  
Web: [www.crucenia-thermen.de](http://www.crucenia-thermen.de)

# Prüfergebnis

Die **crucenia thermen** wurden am 23.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und dürfen das Kennzeichen von **JANUAR 2017 bis DEZEMBER 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                     Barrierefreiheit geprüft                 </div>  </div>					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parkplatz	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Umkleide	✓	✓	✓	✓	
Schwimmbereich, Becken 1	✓	✓	✓	✓	
Schwimmbereich, Becken 2	✓	✓	-	-	Einstieg nur über flache Treppen möglich
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Sanitärraum für Menschen mit Behinderung im Untergeschoß	✓	✓	✓	-	u.a. ist das Waschbecken in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm unterfahrbar, der Abstand WC-Haltegriffe 85 cm, Duschgriffe in einer Höhe von 80 cm
Sanitärraum für Menschen mit Behinderung im Schwimmbereich	✓	✓	-	-	WC nur von rechts anfahrbar; Bewegungsfläche vor WC und Waschbecken 120 cm x 120 cm; der Abstand zwischen den WC-Haltegriffen beträgt 85 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind 2 gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Größe 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang 30 m).
- Außen- und Innenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos (Türschwelle 1 cm). Die Eingangstür ist 150 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug erreichbar.
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 110 cm x 140 cm. Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 90 cm, die Wege im Innenbereich mindestens 150 cm breit.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Die Bewegungsflächen in den öffentlichen Bereichen betragen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Ein Personenlift steht für den Einstieg ins Schwimmbecken 1 zur Verfügung.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator



### **Sanitärraum mit WC für Menschen mit Behinderung im Untergeschoss**

- Das WC ist beidseitig anfahrbar (Bewegungsfläche rechts und links vom WC mindestens 90 cm breit x 70 cm tief).
- Klappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Die Bewegungsflächen vor dem WC und dem Waschbecken betragen 150 m x 150 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 150 cm x 150 cm groß, ein Duschstuhl ist vorhanden.

### **Sanitärraum mit WC für Menschen mit Behinderung im Schwimmbereich**

- Das WC ist auf der rechten Seite anfahrbar (200 cm breit x 71 cm tief).
- Klappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Die Bewegungsflächen vor dem WC und dem Waschbecken betragen 120 m x 120 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Ein Duschstuhl ist vorhanden.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf nicht optisch bestätigt.
- Im Hallenbereich erfolgt bei einem akustischen Alarm kein optisch wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Türen bzw. Türrahmen sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Es sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung vorhanden.
- Flure sind visuell nicht kontrastreich gestaltet.
- Es ist kein durchgehendes Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Wand kann in Fluren und Räumen nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Es sind keine Hindernisse vorhanden (z.B. in den Weg ragende Gegenstände bzw. Stolperstellen).
- Die Gehwegbegrenzung im Außenbereich ist taktil erfassbar, der Eingangsbereich ist nicht visuell zur Umgebung abgesetzt.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt, die Bedienelemente sind taktil, aber nicht in Brailleschrift erfassbar.
- Der Rand des Schwimmbeckens 1 ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, der Rand des Schwimmbeckens 2 ist visuell kontrastreich erkennbar.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Bei Räumen und Fluren ist das jeweilige Ziel in Sichtweite.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache, Piktogrammen oder Bildern vorhanden.